



Provedení propojovací
označení druhu na výrobku

3

Svařovací zóna označena žlutou páskou